

## TURVALLISUUSOHJEET JA KÄSIMERKIT PUURAAKA-AINEEN KULJETUKSIIN

Tätä ohjetta noudatetaan Metsä Groupin Äänekosken tehtailla.

Henkilökohtaiset turvavarusteet on oltava aina yllä tehdasalueella ajoneuvon ulkopuolella. Turvavarusteet ovat **leukaremmillinen suojakypärä, huomiovärinen liivi tai takki, suojalasit, turvajalkineet ja merkinantajalla ulkona heijastimilla varustetut huomiokäsineet** sekä mahdolliset muut tehdas- tai työkohtaisesti määritellyt turvavarusteet. Tuotantotiloissa on käytettävä lisäksi kuulosuojaimia.

1. Työ on keskeytettävä, jos sitä ei voida tehdä turvallisesti ja tämän ohjeen mukaisesti. Tätä ohjetta tarkentavia ja muita tehdaskohtaisia ohjeita on aina noudatettava!
2. Kuljettajilla on oltava voimassa Metsä Groupin raskaan liikenteen turvallisuusperehdytys (voimassa 2v.) ja työturvallisuuskortti.
3. Tehdasalueelle ei saa kuljettajan lisäksi tulla muita henkilöitä ilman erillistä lupaa (esim. perehdyttäminen).
4. Tehdasalueella on huomioitava muu liikenne (työkone-, henkilö- ja junaliikenne), noudatettava nopeusrajoitusta sekä yleisiä ja liikennemerkein osoitettuja liikennesääntöjä.
5. Kuormaa, sen osaa tai mitään muutakaan ei saa purkaa tai jättää tehdasalueella mihinkään ilman lupaa.
6. Kuorman, kuormatilan ja nostettavan taakan päälle nouseminen tai alle meneminen on kielletty. Hakeautojen kuormatilan putsaus sallittu,
7. Purun aikana ohjaamon sisällä ei saa olla henkilöitä. Purkua ei tule suorittaa, mikäli näin havaitaan.
8. Purkamisen jälkeen auton kuormatila puhdistetaan vain siihen varatulla paikalla.
9. Ajoneuvovaa'alle on ajettava ja jarrutettava rauhallisesti ja hiljaa sekä siten, että ajoneuvon punnitustulos on oikein.
10. Alkoholin ja päihteiden käytössä ja vaikutuksenalaisuudessa noudatetaan 0-toleranssia. Tupakointi (myös sähkö tupakat) on kielletty ajoneuvoissa sekä sisä- ja ulkotiloissa muualla kuin tähän tarkoitukseen merkityillä tupakointipaikoilla.
11. Vahingoista, onnettomuuksista, vaaratilanteista ja turvallisuushavainnoista on aina ilmoitettava välittömästi Metsä Groupin henkilökunnalle tehdasalueella.
12. Metsä Group ilmoittaa sääntöjen rikkomisesta sopimuskumppanilleen. Metsä Groupilla on oikeus määrätä tehdasalueilleen porttikielto kuljettajalle tai yritykselle, joka ei noudata näitä ohjeita.

## KÄSIMERKIT

Merkinantajalla ja nostajalla tai koneenkuljettajalla on oltava selkeä näköyhteys toisiinsa ja työkohteeseen sekä riittävä turvaetäisyys toisistaan aina ennen noston tai purkamisen aloittamista.

Käsimerkkien on oltava selkeitä, tarkkoja ja suuriliikkeisiä sekä oheisten kuvien mukaisia.

Käsimerkeissä tarkoittaa:

**Nopeasti:** kaikki liikkeet nopeammin

**Hitaasti:** kaikki liikkeet hitaammin.

# NOSTOIHIIN JA PURKUUN LIITTYVÄT KÄSIMERKIT



ALOITA



SEIS




HÄTÄPYSÄYTYS



NOSTA



LASKE




PYSTYSUORA  
ETÄISYYS




LIIKU ETEEN



LIIKU TAAKSE



MERKINANTAJASTA  
OIKEALLE



MERKINANTAJASTA  
VASEMMALLE



VAAKASUORA  
ETÄISYYS



NOSTURIN KELKAN  
PYÖRITYS



NOSTURIN  
PIIKIT KIINNI



NOSTURIN  
PIIKIT AUKI



LOPPU



Metsä